

## Aufruf zur Überprüfung aller SCORPIO-Verbindungsmitel für Klettersteige

**Betrifft alle SCORPIO-Verbindungsmitel für Klettersteige von Petzl bis zur Seriennummer 11137\*\*\*\*.**

*Artikelnummern: L60, L60 CK, L60 2, L60 2CK, L60 H, L60 WL, K29VF 1, K29VF 2, K29VE 1, K29VE 2, K29V 1, K29V 2.*

In Folge eines Unfalles, wurde von PETZL als Vorsichtsmaßnahme ein Aufruf zur Überprüfung veröffentlicht. Dieser Aufruf zur Überprüfung betraf alle SCORPIO-Verbindungsmitel für Klettersteige, die bis heute verkauft wurden.

Die Informationen und Analysen zeigten jedoch, daß der Fabrikationsprozess der Aufreißfalldämpfer einen Schwachpunkt aufweist, der den Fehler (Fehlen einer Sicherheitsnaht), erklären könnte, der den Unfall verursacht hat.

Wenn Sie ein SCORPIO-Verbindungsmitel für Klettersteige besitzen, fordern wir sie auf:

- die Benutzung unverzüglich einzustellen!
- sich mit Ihrem PETZL-Händler in Verbindung zu setzen.



**PETZL**